





Kante ist oft verschlissen  
/ rund



Passstift ist oft  
gebrochen





Ursache: Passstift gebrochen




Kante "scharf" nachgefräst





neuer Passstift + nachgefräste Klinke, einbaufertig



eingebauter Zustand